



# LOODVRIJE MENIE



- Toepassing** : Afdichtende menie op hout, dat direct met metselwerk in aanraking komt en als corrosiewerende primer op ijzer- en staalconstructies, voor binnen en buiten.
- Kenmerken** : Lood vrij  
 Uitstekende corrosiewerende eigenschappen op staal  
 Goed afsluitende laag op hout  
 Goed bestand tegen inwerking van cement  
 Waterafstotend

## EIGENSCHAPPEN

- Basis** : alkydhars
- Kleur** : oranje
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,21 kg/ltr.
- Laagdikte** : ca. 35 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
 Stofdroog na ca. 2 uur.  
 Kleefvrij na ca. 4 uur
- Overschilderbaar** : na ca. 24 uur.
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : ca. 51 vol%.
- Theor.rendement** : ca. 13 - 14 m<sup>2</sup> per liter.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

## VERWERKING

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Ondergrond-temperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Reinigingsverd.** : Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine

## ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

## VERWERKINGSMETHODEN

- Kwast/roller**
- Verdunning** : 0-5% Nelfasol Verdunner 3210 of (aromaatvrije)terpentine

## ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

### Metaal:

De ondergrond vrij maken van roest, walshuid d.m.v. mechanisch schuren of staalborstels. Intacte metalen ondergronden opruwen d.m.v. mechanisch schuren / borstelen, schuren of indien nodig etsen.

Voor een deugdelijke roestwering buiten minstens 3 kwastlagen aanbrengen

### Hout:

De kale ondergrond schuren en stofvrij maken.

Voor een goed afsluitende laag bij buitentoepassing minimaal 2 kwastlagen aanbrengen.

## VOORZORGSMAATREGELEN

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

